


TABLAS DE LAS CAPACIDAD DE SOPORTE

CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA



F FLECHA DE INFLEXION - L LUZ LIBRE

MALLA	LUZ LIBRE		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	mm		kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²

E 3011	L 500	F	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2							
	L 750	F	7,1	14,2	21,4												
	L 1000	F	22,5														
	L 1250																
	L 1500																

E 3014	L 500	F	0,8	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	10,6				
	L 750	F	4,4	8,9	13,4	17,9											
	L 1000	F	14,1	28,3													
	L 1250	F	34,6														
	L 1500																

PT 1	L 500	F	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9
	L 750	F	1,4	2,9	4,4	5,9	7,4	8,9	10,4	11,9	13,4	14,9					
	L 1000	F	4,7	9,4	14,1	18,8	23,6										
	L 1250	F	11,5	23,0	34,6												
	L 1500	F	23,9	47,8													


PT 3	L 500	F	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
	L 750	F	0,6	1,3	2,0	2,7	3,4	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	8,1	9,5	10,9	12,2	13,6
	L 1000	F	2,1	4,3	6,4	8,6	10,7	12,9	15,0	17,2	19,4	21,5					
	L 1250	F	5,2	10,5	15,7	21,0	26,3	31,5									
	L 1500	F	10,9	21,8	32,7												

PT 4	L 500	F	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1
	L 750	F	1,0	2,1	3,1	4,2	5,3	6,3	7,4	8,4	9,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19,0	
	L 1000	F	3,3	6,7	10,0	13,4	16,7	20,1									
	L 1250	F	8,1	16,3	24,5												
	L 1500	F	16,9	33,9													

SP 2A	L 500	F	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	10,0				
	L 750	F	4,2	8,4	12,7	16,9											
	L 1000	F	13,4	26,8													
	L 1250	F	32,7														
	L 1500																

Colocar siempre las diagonales largas en el sentido de la luz libre - flechas maximas aconsejables limitadas a 1/50 de la luz libre.

CARGA CONCENTRADA



F FLECHA DE INFLEXION - L LUZ LIBRE

MALLA	LUZ LIBRE		40	60	80	100	120	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
	mm		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

E 3011	L 500	F	1,5	2,3	3,1	2,9	4,7	5,5	7,1	8,7	10,3						
	L 750	F	3,5	5,3	7,1	8,9	10,7	12,5	16,1								
	L 1000	F	6,3	9,5	12,7	15,9	19,1	22,3									
	L 1250	F	9,9	14,9	19,9	24,9	29,9										
	L 1500	F	14,3	21,5	28,7	35,9											

E 3014	L 500	F	1,3	2,0	2,7	3,4	4,1	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4					
	L 750	F	3,1	4,6	6,2	7,8	9,3	10,9	14,0	17,1							
	L 1000	F	5,5	8,3	11,1	13,8	16,6	19,4									
	L 1250	F	8,6	13,0	17,3	21,6	26,0										
	L 1500	F	12,4	18,7	24,9	31,2											

PT 1	L 500	F	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,5	4,3	5,1	5,9	6,7	7,5	8,3	9,1	9,9
	L 750	F	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	8,0	9,8	11,6	13,4	15,2	17,0			
	L 1000	F	3,1	4,7	6,3	7,9	9,5	11,1	14,3	17,5	20,7	23,9					
	L 1250	F	4,9	7,4	9,9	12,4	14,9	17,4	22,4	27,4							
	L 1500	F	7,1	10,7	14,3	17,9	21,5	25,1	32,3								

PT 3	L 500	F	0,4	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	2,2	2,4	3,2	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1
	L 750	F	1,1	1,6	2,2	2,7	3,3	3,8	4,9	6,0	7,2	8,3	9,4	10,5	11,6	12,7	13,8
	L 1000	F	1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,8	8,8	10,8	12,8	14,7	16,7	18,7	20,6	22,6	
	L 1250	F	3,0	4,6	6,1	7,6	9,2	10,7	13,8	16,9	20,0	23,0	26,1				
	L 1500	F	4,4	6,6	8,8	11,0	13,3	15,5	19,9	24,3	28,8	33,2					

PT 4	L 500	F	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,0	6,7	7,3	8,0
	L 750	F	1,4	2,1	2,8	3,6	4,3	5,0	6,4	7,9	9,3	10,8	12,2	13,7	15,1	16,5	
	L 1000	F	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	11,5	14,1	16,6	19,2	21,8				
	L 1250	F	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	22,0	26,6						
	L 1500	F	5,7	8,6	11,5	14,4	17,3	20,2	25,9	31,7							

SP 2A	L 500	F	1,5	2,3	3,1	2,9	4,7	5,5	7,1	86,7	10,3						
	L 750	F	3,5	5,3	7,1	8,9	10,7	12,5	16,1								
	L 1000	F	6,3	9,5	12,7	15,9	19,1	22,3									
	L 1250	F	9,9	14,9	19,9	24,9	29,9										
	L 1500	F	14,3	21,5	28,7	35,9											

Colocar siempre las diagonales largas en el sentido de la luz libre - flechas maximas aconsejables limitadas a 1/50 de la luz libre.